
PMH
PMB
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
Zone de pleine ouverture admissible
Zone de pleine ouverture admissible